

Ремонт Насосов ГУР. С 17.20



Санкт-Петербург, Россия

Рекомендуется осматривать систему ГУР на подтекание масла, а также, приводной ремень на наличие трещин и расслаивания, т.к. это может привести к выходу из строя насоса ГУР.

Замену масла насоса ГУР следует производить в специализированном сервисе т.к. может понадобиться промывка системы ГУР или замена бачка гидроусилителя со встроенным фильтром.

Для обеспечения долгосрочной работы насоса гидроусилителя руля необходимо регулярно проверять уровень масла и производить его плановую замену согласно картам ТО.

© CARSTAT | СТО Полного Цикла

Цена: **2 890 руб.**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

Artemyev Vladimir

+ 7 996 799 92 56

Выборгское шоссе, д. 22