

Формы из силиконовой резины для ручной раоты



Санкт-Петербург, Россия

Применение силиконовой резины для ручной раоты:

Формы из силиконовой резины для ручной раоты применяются главным образом для создания и отливки ручных формпластиковых форм ПВХ, пластмассовых игрушек, сувениров, форм для цементных бетонных изделий, форм изделийиз металосплавов, сплав ремесла, ремесленные, подарки и канцелярские принадлежности, большие статуи, дубликатов исторических и культурных реликвий, производства обувной подошвы, тампонов силиконовых для тампопечати, ударопрочности электронного оборудования и т.д.

1, Как бороться с пузырями во время процесса смешивания?

Это зависит от вашей практической ситуации. Во-первых Вы можете иметь дело смеси с машиной для вакуумирования если у вас есть; . Если нет такой машины, вы можете уменьшить смешивания отвердителя с 4% до 1% -2%, то в предыдущий период реакции смесь быть медленнее, то воздух в смесь выхлопных само по себе в течение более длительного времени отверждения освободить пузыря.

2, Что нужно сделать для чего, не равномерно отверждение после отверждение модели?

К этой проблеме приводят две причины: 1 , неточной пропорции, не весить по просьбе. 2, смесь силикона и отвердителя не смешиваются равномерно. Вы должны избегать такого рода проблемы, в противном случае будет пустой тратой силиконовые формы.

Цена: **7 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

янь фан

008618688266864